# رنم ك - ١ /١٩٠٧ جعيالمهندك المصرية

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة - تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية

المصنوعة من الأسستوسات

المستعملة فى أعمال المياه والمجارى

ESEN-CPS-BK-0000000344-ESE

00426441

دنه ۵-۱ / ۱۹۰۷ جمعیالهندک المضرتیر

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة — تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية

مولن الضغط الصنوعة مرالانبستومال سنتي

المستعملة فى أعمال المياه والمجارى

الثمن ٥٠ مليا

وضعت هذه المواصفات اللجنة الهندسية الصحية لأعمــال المياه المكونة من :

المقرر: السيد الاستاد عجد عبد المنعم مصطفى

أستاذ البلديات والطرق بكلية الهندسة، جامعة القاهرة أعضاء : السد المهندس عجود وصور

وكيل وزارة الشئون البلاية والقروية سابقا

السيد المهندس محود عبد العزيز اساعيل

مدير قسم الانشاءات والمرشحات بالإدارة العامة البندسة الصحية

السيد المهندس محود عبد الحيد

مدير قسم المواسير الصاعدة والمحطات بالإدارة العامة المبندسة الصحمة

السيد الدكتور مصطفى رائف

وكيل قسم المياه بوزار الصحة

السيد المهندس عمد توفيق أبراهيم عبد العزير م . مدير أعمال بالإدارة العامة للهندسة الصحية .

\_ بالاشتراك \_

مع اللجنة الهندسية الصحية لأعمال الجماري المكونة من: ــــ المقرر : السيد المهندس محود وصني

> وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية سابقأ أعضاء: السيد المبندس محوّد عبد الواحد محسن مدير عام الادارة العامة لشئون البلديات

السد الاستاذ محمد عبد المنعم مصطني أستاذ البلديات والطرق بكلية الهندسة ، جامعة القاهرة

السيد المهندس محود عبد الحيد مدير قسم المواسير الصاعدة والمحطات بالإدارة العامة

البندسة الصحبة

السيد الدكتور مصطني راثف وكيل قسم المياه بوزارة الصحة

السيد المهدس عبده دوس مفتش المجاري ببلدية القاهرة

# المواصفات القياسية المصرية

### مواسيرالضغط

# المصنوعة من الاسبستوس السمنتي

 سرى هذه المواصفات على مواسير الضغط المصنوعة من الاسبستوس السمنتى المستعملة فى أعمال المياه والجارى . و تكون هذه المواسير مع أربع درجات « ( ) و « و » ) و « ح » و « ي » .

#### الصناعة

تصنع المواسير من السمنت البور تلاندى وخيوط الاسبستوس
النق الحالى من الرواسب والمواد العضوية والغريبة .

ح. يجب أن يكون السمنت المستعمل فى صناعة المواسير مطابقا
للواصفات القياسية المصرية رقم ٣ ــ. ١٩٥٥/٤ .

إلى المناح المواد المستعملة في صناعة المراسير خلطا جيداً واسطة خلاطات ميكانيكية . وبيمب أن تغمر المواسير في الماء لمدة المام على الآقل وذلك بمجرد تماسكها بدرجة تسمح بنقلها . ثم تقطع أطراقها عوديا على محورها وتعمل لها النهايات المناسبة بالطول الكافى لعنهان التوصيل المضبوط ، ويجب أن تحفظ المواسير بعدذلك معرضة لعنهان التوصيل المضبوط ، ويجب أن تحفظ المواسير بعدذلك معرضة للمنها المنبوط ، ويجب أن تحفظ المواسير بعدذلك معرضة المنان التوصيل المضبوط ، ويجب أن تحفظ المواسير بعدذلك معرضة المنان التوصيل المنبوط ، ويجب أن تحفظ المواسير بعدذلك معرضة المنان التوصيل المنبوط ، ويجب أن تحفظ المواسير بعددالك معرضة المنان التوصيل المنبوط ، ويجب أن المنان التوصيل المنبوط ، ويجب أن المنان التوصيل التوصيل المنان التوصيل التوصيل التوصيل التوصيل المنان التوصيل التوصيل

للجو وأن لا تجرى عليها الاختبارات الواردة فى منّه المواصفات إلا بعد مضى سنة أسابيع على الآقل من تاريخ الانتهاء من صنعها .

 محب أن تكون المواسير متجانسة في جميع أجرائها ، وأن تكون خالية من اللحام أو أي عيب آخر ، كما يجب أن تصنع محيث يمكن قطعها أو نقبها حسب مقتضيات التركيب .

#### طُو ال المواسير

تصنع المواسير الى قطرها م يوصة فأقل بطول مهمتراً . والتي يويد قطرها عن م بوصة بطول ع متراً .

بعب ألا يتجاوز العجز في طول الماسورة عن ٢ ملليمتر ،
كما يجب ألا تتجاوز الزياده في طول الماسورة عن ١٢ ملليمتر . ويحاسب المورد على بحوع الطول الفعلى للمواسير .

#### سمك المواسير

٨ - يحب أن يكون ممك الماسورة مطابقا لماهو مبين بالجدول رقم
(٤) على ألا يتجاوز العجز أو الزيادة في السمك عما هو مبين بالجدول رقم (١).

# جدول رقم (١)

العجز أو الزيادة المسموح يهما	سمك الماسورة
( باليوصة )	( بالبوصــة )
·,··· 士 ·,·· 士 ·,·· 士 ·,·· 七 ·,·· 七 ·,·· 七 ·,·· 七	أقل من ٥٥,٠ ٢٥,٠ لك ٥٩,٠ ٢٠,٠ لك ٢٩,٠ ١,١٥ لك ١,١٦ ١,١٠ لك ١,١٦

#### القطر الخارجي للمواسير

يحب ألا يتجاوزالمجز أو الريادة فىالقطرالخارجى للماسورة
عن إلى من البوصة .

• ١ \_ يحبأن يكون القطر الخارجي للماسورة الاسبتوس السمنتيه درجة و ١ ع المصنوعة طبقا لهـ لم الراصفات مساويا القطر الخارجي للمواسير الزهر درجـــة دبع لنفس القطر . وكذلك القطر الخارجي المواسير الاسبتوس السمنتية درجة درج و درج عكن تركيب المواسير الاهر درجة دح و درج عكن تركيب المواسير الاهر و و درج عن يمكن تركيب المواسير الاهر و

#### اختبار استقامة المواسير

١١ ــ تدحرج الماسورة على سطح مستوى مع استعمال الزوايا
المستقيمة المناسبة والاجهزة اللازمة لهذا الغرض

### اختبار مقاس القطر الداخلي للمواسير

۱۲ - يقوم المصنع أو المورد باعداد كرات من الصلب أو أقراص يقل قطرها عن قطر الماسورة بما هو مبين بالجدول وقم (۲) و يجب أن ثمر الكرة أو القرص بسهولة داخل الماسورة .

#### جدول رقم (٢)

قطر الكرة أو القرص يقل	القطر الداخلي للماسورة
عن قطر الماسورة بمقدار	( بالبوصة )
۰٫۱۰ بوصة	۲ الی ۱۰
%1,° - % 1	۲۱لها۲۲ اکبر من ۲۱

#### اختبار الضغط المائي

۱۹۳ - یقومالمصنع باجراء اختبارالصفطالماتی علی جمیع المواسیر، والمشتری الحق فی طلب أجراء هذا الاختبار محضوره أو محضور مندوبه ، و یجب أن تتحمل المواسیر الصفط المبین بالجدول رقم(۳) دون أن يظهر عليها أى أثر الرشع أو أى عیب آخر . وعند إجراء هذا الاختبار يجب مراعاة زيادة الصفظ تدريجية وبانتظام وأن يثبت الصفط المقرر لمدة كافية للتحقق من سلامةالمواسير وخلوها من حميع العيوب .

١٤ - يجب ألا يتجاوز ضغط التشغيل نصف الضغط المبديد.
بالجدول رقم (٣) لكل درجة من المواسير .

### جدول رقم (۲)

عامود الضغط ( بالمتر )	درجة الماسورة
7.	1
17.	ب
14.	-
78-	د .

#### اختبار الانفجار

۱۵ - يخار المشترى أو مندوبه ۲ % من المواسير المشتراة ، وتؤخد من كل ماسورة قطعة بطول . ٣سم من الأطراف ، وتختبركل قطعة بواسطة صغط مأتى من الداخل يجرى تدريجيا وبانتظام دون إحداث أى صغط على نهايتها . ويقاس هذا الضغط بمداد ضغط دقيق بجهز بمؤشر يسجل الصغط الذى تنفجر عنده القطعة . ويحسب جهد الشد من المعادلة الآنية :

$$\frac{\omega}{\omega} = \frac{\omega}{\omega \omega}$$

حيث ش \_ جهد الشد بالكيار جرام على السنتيمتر المربع . و صن \_ صنط الانفجار و د د

ض نے ضبط الانامجاز و و

و 🥫 🚐 القطر الداخلي للماسورة بالسنتيمتر.

و ت ــــــ السمك الفعلى للماسورة عند موقع الكسر .

ويجب ألا يقل جهد الشد عن ١٦٠ كيلوجرام على السنتيمتر المربع ، وتورد المواسير ــ التي كسرت منها عينات للاختيار ــ للشترى حتى كانت مطابقة لهذه المواصفات من جميع الوجوه فيما عدائقص الطول عا يوازى الطول الذي قطع منها .

#### وصلات المواسير

١٦ - تكون الوصلات عادة من نوع سمبلكس أو چيبولت ، ويمكن قبول أى نوع آخر من الوصلات يضمن عدم حدوث أى تسرب للماء من الوصلة . ويراعى عند تجميع الوصلات اتباع تعليات المصنع فى هذا الشأن .

۱۷ — إذا رغب المشترى فى اختبار الوصلات ــ وحدد ذلك فى طلبه قتختر ٧٪ من الوصلات على حسابه و يجبأن تتحمل الوصلات الصغط المقرر إذا ركبت المواسير بأقصى انحراف مسموح به فى هذه الوصلات .

١٨ ــ يجب أن تصنع الوصلات الاسبستوس السمنتية من نفس مادة المواسير ، ويجب ألا يتجاوز العجز أو الزيادة في مقاساتها عما هو مسسوح به للمواسير .

 ١٩ - يحب أن تكون القطع المخصوصة مثل الجلب أو الأوجه
( الأوشاش ) أو غيرها المصنوعة من الزهر مطابقة للمواصفات القياسية الحاصة بها فيها يختص بالصناعة والاختبارات .

### المسامير والصواميل

٢ - تصنع المواسير والصواميل من الحديد المطاوع مالم ينص
على خلاف ذلك . ويجب أن يكون الحديد المطاوع مطابقا للمواصفات
القياسية الحاصة به . وفي حالة الاحتياج إلى مسامير وصواميل من
الصلب فيجب أن يكون الصلب مطابقا للمواصفات القياسية الحاصة به .

۲۱ — يحبأن تصنع المسامير عميث يكون الجسم والرأس قطعة واحدة بدون أى لحام ، وان تشكل رأس المساد من الجزء النير مقارظ ، وأن تكون على محور واحد مع المساد، وأن تكون رأس المسار والصامولة مسدسة الشكل ، وأن يشطف وجه الصامولة من أعلا ويجب أن يكون القلاو وظ مطابقا للواصفات القياسية ، وأن تركب الصامولة محيث لا يكون هناك ى خلوص بينها وبين المسار ،

#### الطلاء البتيومينى

٢٣ ــ يجب طلاء حميع المسبوكات والمسامير بالمركب البتيومينى
الا إذا طلب المشترى عمل المسامير من الحديد المجلف .

#### أطواق المطاط

٧٣ \_ يجب أن يكون المطاط الحام المستعمل في صناعة الأطواق. من أجود نوع وأن يتكون من ٥٥/. بالحجم من المطاط والباق من الكبريت والمواد المعدنيــة والكربون وبعض المواد العضوية اللازمة للصناعة.

وفى حالة استمال المواسير لمياه الشرب يجب ألا يحتوى المطاط على الرصاص أو المنجنيز أو النحاس أو أى مادة أخرى قد تعطى المياه طعما أو رائحة.

وللشرى الحق فى طلب اجراء أى اختبارات محددها على هذه الأطواق فيما يختص بالمرونة والصلابة والامتصاص على أن يتحمل مصاريف اجراء هذه الاختبارات .

#### تسهيلات اجراء الاختبارات والمعاينة

٢٤ ــ للشترى أومندو بهحق الدخول في المصنع في جميع الآوقات
المناسبة لمعاينة المواسير في جميع أدو ار صناعتها ، ويجب أن تعطى له
التسهيلات اللازمة التأكد من أن العمل يجرى طبقاً لهذه المواصفات.

 ٢٥ ـــ للشترى الحق فى طلب شهادة مصدق عليها من المصنع تبين نتائج جميع الإختبارات على المواسير وتثبت مطابقة كل ماسورة لهذه المواصفات. ٣٦ - 'يجبعلى المصنعان يقوم بتقديم حميع المقاييس والأجهزة والعمال وكافة التسهيلات اللازمة لاجراء جميع الاختبارات المذكورة المواصفات على حسابه ، ويجب أن تجرى كافة الاختبارات قبل توريد المواسير .

#### العلامات الميزة

٧٧ — يجب أن يكتب على المواسير — بعد الانتهاء من صبها أو أثناء مدة التصلب عمروف ظاهرة. قطر الماسورة ودرجتها و تاريخ صنعها واسم المصنع أو العلامة التجارية الحناصه به ، كما يجب وضع العلامة المهيزة على كل ماسورة تصنع طبقاً لحذه المواصفات وذلك قبل نقلها من المصنع، وهذه العلامة لاتمنح للصنع الا بعد موافقة الجمية بالشروط التي تضمها الجمية لذلك ودفع الرسوم المقررة . ويجب وضع كلة ، اخترت ، على كل ماسورة من المواسير التي أجريت عليها الاختبارات السابقة وتمت بنجاح .

### حق إلرفض

۲۸ -- إذا تبين عندالتوريدان أى ماسورة لم توضع عليها العلامات المعيرة أو لم تمكن مطابقة لمذه المواصفات القياسية فللشترى الحق ق رضها وعدم استلامها .

:	4.	11	•	7.	7.	3		<b>5</b>	-		1	ند	<u>۔</u>		~	_	•		74	·	112° 15	سي دنا
	_	-		-		·		•			<u>.                                    </u>			•	٠.	• ; ;	1763	43.F.A	11.64.	7, 2	م بي الفري ال	
		:			:										٠,٠	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•,4:	.,43	1.4.4	7,71	القطر جي ال	الم الم
			_			_			_				_		3.4	•;	٠,٧	• • • •	:	• 36.	Ch all	
									_		_	300	•	4,44	1	436	•••	* ×	¥, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	- 1 - 1	م الله الله الله الله الله الله الله الل	
	_	<u>.</u>	:		·					_		17647	3.4	3,16	ۍ <u>د</u>	 	٠	.,43	1 V 2	۲ ۲ د ۲ م	القطر	نې
 										_	_	ر د رو	• •	·,	٠ ۲	· × ×	;	-	•	٠,٢	4	٤
						14,44	12,4	14,-4	18,44	17,67	1,1:	, ,	۲۲,۸	٧,٧.	37.1.	٠,٧٦	٤,٨٠	4,47	7,91	- •	يط بي م	٠,
						74,14	1.0	ر م د م	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	10,44	7.1.	27.04.1	,,,	م 2 م	٠, ۲	ر ۲۰	•	1,1.	7,41	. Y . Y .	الغطر الخارجي	ني ،
4	_		_		_	1,4.	7 1,0	73,5	1,77	3,6	3:	3 4 6	., ۷,	٠,٧٢	.,,	.,1		٧٤,٠		- • •	2	
۲۸۷		, Y X	7,04	7,41	3.:	4.,\x	1 1 6	1474	18,0%	14,76	17,44	4,00	<u>م</u> :	<b>&gt;</b> :	<b>,</b> :	هر •	۲,۱۸	4,44	, .	• •	يم ني الع الله	_
849.4	44,97	46,44	41,44	YA, Y.	1.64	44,00	41,67	19,47	17,77	10,44	14,16	17,41	10,4.	١,٥٠	٠,٠	7,4,4	·.	1,4.	4,41	7,41	الفطر المقاوجي	ين ا
7,1.	~	7, 4.	1,1	13.5	54.	1,1	3.	3.	376.	٠,٧,	41.	3,4.	٠	•••	704	., 6.4		., 6 7	• • •	 •	ي ك	
••	3	77	•	₹	7,	3	•	ź	=	=	<b>4</b>	-	م	>	<	ه.	٠	~	4	4	llade IV	الموم

ملاحظة جيح القاسات بالبوسه